

Conseils d'entretien

Nylon, coton, laine, lin : chaque fibre requiert un entretien différent. Vous trouverez ici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter longtemps de vos vêtements.

L'étiquette cousue dans votre vêtement vous indique si celui-ci doit être lavé ou s'il faut le faire nettoyer. Vous trouverez la signification des différents symboles dans la rubrique Symboles d'entretien des textiles.

Conseils d'entretien classiques

Avant le lavage, fermez toutes les agrafes, tous les boutons et toutes les fermetures à glissière. Vous éviterez ainsi que les textiles s'enchevêtrent les uns dans les autres et que des fils soient tirés. De plus, cela empêche une détérioration trop rapide des zips.

Les mouchoirs et autres papiers de couleur oubliés dans les poches peuvent provoquer des accidents de décoloration lors du lavage. N'oubliez donc pas de vider vos poches avant de faire une machine !

Nous vous recommandons de repasser les vêtements délicats sur l'envers : la plupart du temps, cela permet de raviver les couleurs et d'éviter les traces brillantes dues à la chaleur du fer.

Conseils d'entretien par matière

Coton

Le coton est une matière qui se lave facilement. Si vous lavez votre linge à la main, ne frottez pas trop. Les couleurs risqueraient de s'estomper.

Pour faciliter le repassage, il suffit de secouer vigoureusement les chemises, T-shirts, etc. lorsqu'ils sont encore humides afin de les défroisser au maximum. Séchez à plat les tricots en coton afin qu'ils conservent leur forme.

Lin

Le lin peut généralement être lavé et repassé à haute température. Veillez cependant à bien suivre les instructions figurant sur l'étiquette. Les vêtements en lin pourront être défroissés en les repassant lorsqu'ils sont encore humides ou avec beaucoup de vapeur.

Polyamide (nylon)

Le polyamide est sensible à la chaleur. Repassez toujours les vêtements en polyamide à la température la plus basse de votre fer et consultez l'étiquette pour savoir s'ils peuvent être séchés au sèche-linge.

Polyester

Le polyester est généralement facile d'entretien. Il peut donc être lavé en machine (programme pour linge délicat). Si vous souhaitez repasser les vêtements en polyester qui, généralement, ne nécessitent pas de repassage, repassez-les à la température la plus basse. Le polyester ne supporte pas non plus la chaleur du sèche-linge.

Stretch

Les jeans, pantalons ou T-shirts confortables en stretch (élasthane) ne doivent pas être séchés en plein soleil. Et comme les vêtements stretch recouvrent leur forme lors du séchage, il n'est généralement pas nécessaire de les repasser.

Soie

La soie doit être entretenue avec précaution : lavez la soie brièvement à la main et avec une lessive pour textiles délicats, sans trop frotter. Un filet de vinaigre dans la dernière eau de rinçage lui procurera plus d'éclat et de brillance. Ne séchez pas les vêtements en soie au sèche-linge ni en plein soleil. Repassez-les à température moyenne.

Viscose

Cette fibre de cellulose polyvalente se lave généralement à 40 degrés. Comme toute autre fibre naturelle, la viscose ne doit pas rester en boule quand elle est humide. Ces vêtements ont tendance à se froisser et doivent donc être repassés.

Laine

Les vêtements en laine dont l'étiquette indique qu'ils peuvent être lavés peuvent passer en machine (programme laine). Placez-les alors de préférence dans un filet à linge. Dans les autres cas, il est recommandé de laver les vêtements en laine à la main ou de les faire nettoyer. Pour le lavage à la main, utilisez de l'eau tiède et une lessive spéciale laine et ne frottez pas trop.

Les vêtements en laine conservent bien leur forme s'ils sont séchés à plat. Ils ne doivent pas être séchés au sèche-linge ni être étendus sur un radiateur. Lors du repassage, placez de préférence un tissu en coton entre le fer à repasser et le vêtement.

Symboles d'entretien des textiles

Lavage



Lavage normal à 40 °C maxi



Lavage très délicat à 40 °C maxi



Lavage délicat ou lavage programme laine à 40 °C maxi



Lavage normal à 30 °C maxi



Lavage très délicat à 30 °C maxi



Lavage délicat ou lavage programme laine à 30 °C maxi



Lavage à la main



Ne pas laver

Blanchiment



Blanchiment au chlore et à l'oxygène possible



Blanchiment à l'oxygène possible/ pas de blanchiment au chlore



Ne pas blanchir

Repassage



Repassage au fer chaud



Repassage à température moyenne












Repassage à température basse. Prudence lors du repassage à la vapeur






Ne pas repasser

Entretien professionnel

-
-  Entretien professionnel avec le solvant chimique perchloroéthylène
-
-  Nettoyage professionnel délicat avec le solvant chimique perchloroéthylène
-
-  Entretien professionnel avec un solvant hydrocarboné
-
-  Nettoyage professionnel délicat avec un solvant hydrocarboné
-
-  Pas de nettoyage chimique
-
-  Nettoyage professionnel humide possible
-
-  Nettoyage professionnel humide délicat possible
-
-  Nettoyage professionnel humide très délicat possible
-
-  Pas de nettoyage professionnel humide possible

Séchage

-
-  Séchage à haute température possible
-
-  Séchage à basse température possible
-
-  Ne pas mettre au sèche-linge